

УТВЕРЖДАЮ

Директор

МБОУ «Ульт-Ягунская СОШ»

Н.Н. Астапенко

18.11.2024 года



**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**

**Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
«Ульт-Ягунская средняя общеобразовательная школа»**

п. Ульт-Ягун, 2024

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: здание муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ульт-Ягунская средняя общеобразовательная школа»
- 1.2. Адрес объекта: Российская Федерация, 628430, Ханты Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, с.п. Ульт-Ягун, ул. 35 лет Победы д. 1/1.
- 1.3. Сведения о размещении объекта
отдельно стоящее здание 3 этажа, 4 809, 5 кв.м.;
часть здания 1 этаж 1 209, 1 кв.м.
часть здания 2 этаж 1 339, 4 кв.м.
часть здания 3 этаж 1 135, 3 кв.м.
наличие прилегающего земельного участка (да); 0.93 га
- 1.4. Год постройки здания 2001 г., последнего капитального ремонта - нет
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – нет капитального – нет
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): полное наименование: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ульт-Ягунская средняя общеобразовательная школа»;
краткое наименование: МБОУ «Ульт-Ягунская СОШ».
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): Российская Федерация, 628430, Ханты – Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, с.п. Ульт-Ягун, улица 35 лет Победы, дом 1/1, телефон (3462) 73-82-34
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.9. Форма собственности: муниципальная
- 1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация: Департамент образования администрации Сургутского района
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 628416, ул. Бажова, д. 16, г. Сургут, Ханты – Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности: образование.
- 2.2. Виды оказываемых услуг: 85.12-образование начальное общее, 85.13- образование основное общее, 85.14- образование среднее общее , 85.41 - образование дополнительное детей и взрослых
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте, на дому, дистанционно.
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: все категории
- 2.6. Предоставление услуг ветеранам боевых действий, участникам специальной военной операции, признанным инвалидами: нет.
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность – 560 человек.
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида - да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

- автобусное сообщение по с.п. Ульт-Ягун - отсутствует;
- движение до объекта осуществляется пешком или на личном транспорте.

3.2 Путь к объекту:

- 3.2.1 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути – да

3.2.2 Перекрестки: - отсутствуют

3.2.3 Информация на пути следования к объекту: - отсутствует

3.2.4 Перепады высоты на пути: - имеются

Их обустройство для инвалидов на коляске: - отсутствует

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
	Все категории инвалидов и МГН	Б
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
1	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
2	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
3	с нарушениями зрения	Б
4	с нарушениями слуха	Б
5	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

Вариант «А» - доступность всех зон и помещений (универсальная)

Вариант «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения

Вариант «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте, либо услуги предоставляются на дому или дистанционно

Вариант «ВНД» - временно недоступно: доступность не организована

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2	Вход (входы) в здание	ДПВ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И(О,Г,У)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно;

3.5. **Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:** Основные структурно-функциональные зоны: территория, прилегающая к зданию (участок), путь (пути) движения

внутри здания (в т.ч. пути эвакуации), зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта), санитарно-гигиенические помещения, учреждение, система информации и связи (на всех зонах)-**ДЧ-В**. Вход (входы) в здание- **ДП-В** - доступно полностью всем. Пути движения к объекту (от остановки транспорта)- **ДЧ-И(О,Г,У)**

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСР
2	Вход (входы) в здание	Нуждается Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Нуждается Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Нуждается Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Не нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСР
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт Индивидуальное решение с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

5. Особые отметки

Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: Окружной территориальной информационной системы ХМАО-ЮГРЫ, раздел «Доступная среда»

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «20» ноября 2024 года
2. Акта обследования объекта: акта № - от «20» ноября 2024 года

УТВЕРЖДАЮ

Директор

МБОУ «Ульт-Ягунская СОШ»

Н.Н. Астапенко

«15» ноября 2024 года



АНКЕТА

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Ульт-Ягунская средняя общеобразовательная школа»

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: здание муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ульт-Ягунская средняя общеобразовательная школа»
- 1.2. Адрес объекта: Российская Федерация, 628430, Ханты Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, с.п. Ульт-Ягун, улица 35 лет Победы, дом 1/1.
- 1.3. Сведения о размещении объекта
отдельно стоящее здание 3 этажа, 4 809, 5 кв.м.;
часть здания 1 этаж 1 209, 1 кв.м.
часть здания 2 этаж 1 339, 4 кв.м.
часть здания 3 этаж 1 135, 3 кв.м.
наличие прилегающего земельного участка (да); 0.93 га
- 1.4. Год постройки здания 2001 г., последнего капитального ремонта - нет
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – нет, капитального – не предусмотрено
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): полное наименование: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ульт-Ягунская средняя общеобразовательная школа»;
краткое наименование: МБОУ «Ульт-Ягунская СОШ».
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): Российская Федерация, 628430, Ханты – Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, с.п. Ульт-Ягун, ул. 35 лет Победы, дом 1/1.
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.9. Форма собственности: муниципальная
- 1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация: Департамент образования администрации Сургутского района, с.п. Ульт-Ягун, улица 35 лет Победы, дом 1/1, телефон (3462) 73-82-34
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты улица Бажова 16, город Сургут, ХМАО-Югра, Тюменская область, (3462) 526022; факс (3462) 526014

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности: образование.
- 2.2. Виды оказываемых услуг: : 85.12-образование начальное общее, 85.13- образование основное общее, 85.14- образование среднее общее , 85.41 - образование дополнительное детей и взрослых
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте, на дому, дистанционно.
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети

- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: все категории
- 2.6. Предоставление услуг ветеранам боевых действий, участникам специальной военной операции, признанным инвалидами: нет.
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность – 560 человек.
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида - да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

- автобусное сообщение по с.п. Ульт-Ягун - отсутствует;
- движение до объекта осуществляется пешком или на личном транспорте.

3.2 Путь к объекту:

- 3.2.1 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - да
- 3.2.2 Перекрестки: - отсутствуют
- 3.2.3 Информация на пути следования к объекту: - отсутствует
- 3.2.4 Перепады высоты на пути: - имеются
- Их обустройство для инвалидов на коляске: - отсутствует

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
	Все категории инвалидов и МГН	Б
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
1	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
2	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
3	с нарушениями зрения	Б
4	с нарушениями слуха	Б
5	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \ п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение ТСП
2	Вход (входы) в здание	Нуждается Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Нуждается Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Нуждается Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Не нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСП
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт Индивидуальное решение с ТСП

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации
согласовано: директор МБОУ «Ульт-Ягунская СОШ» Н.Н. Астапенко 

СОГЛАСОВАНО

Председатель правления
местной общественной
организации Сургутского района
помощи инвалидам «Открытый мир»
И.В. Фабер
«12» ноября 2024 года
М.П. ОГРН 1168600051102



СОГЛАСОВАНО

Директор
МБОУ «Уль-Ягунская СОШ»



Н.Н. Астапенко

«12» ноября 2024 года

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

согласования мер для обеспечения доступа инвалидов к месту
предоставления услуги с полномочным представителем
Общественного объединения инвалидов

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Ульт-Ягунская средняя общеобразовательная школа»

Настоящий Акт составлен с целью согласования с представителем общественного объединения инвалидов мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг на существующем объекте, который до его реконструкции или капитального ремонта невозможно полностью приспособить с учётом потребностей инвалидов.

Основание: ч.4 ст.15 Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: здание муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ульт-Ягунская средняя общеобразовательная школа»

1.2. Адрес объекта: Российская Федерация, 628430, Ханты Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, с.п. Ульт-Ягун, ул. 35 лет Победы, д.1/1.

1.3. Сведения о размещении объекта
отдельно стоящее здание 3 этажа, 4 809, 5 кв.м.;

часть здания 1 этаж 1 209, 1 кв.м.

часть здания 2 этаж 1 339, 4 кв.м.

часть здания 3 этаж 1 135, 3 кв.м.

наличие прилегающего земельного участка (да); 0.93 га

1.4. Год постройки здания 2001 г., последнего капитального ремонта – нет.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – нет, капитального – не предусмотрено

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): полное наименование: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ульт-Ягунская средняя общеобразовательная школа»;
краткое наименование: МБОУ «Ульт-Ягунская СОШ».

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): Российская Федерация, 628430, Ханты – Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, с.п. Ульт-Ягун, улица 35 лет Победы, дом 1/1, телефон (3462) 73-82-34, тел./факс (3462) 73-82-34

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности: образование.

2.2. Виды оказываемых услуг: 85.12-образование начальное общее, 85.13- образование основное общее, 85.14- образование среднее общее , 85.41 - образование дополнительное детей и взрослых

2.3. Форма оказания услуг: на объекте, на дому, дистанционно.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: все категории

2.6. Предоставление услуг ветеранам боевых действий, участникам специальной военной операции, признанным инвалидами: нет.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность – 560 человек.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида - да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

- автобусное сообщение по с.п. Ульт-Ягун - отсутствует;

- движение до объекта осуществляется пешком или на личном транспорте.

3.2 Путь к объекту:

3.2.1 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - да

3.2.2 Перекрестки: - отсутствуют

3.2.3 Информация на пути следования к объекту: - отсутствует

3.2.4 Перепады высоты на пути: - имеются

Их обустройство для инвалидов на коляске: - отсутствует

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
	Все категории инвалидов и МГН	Б
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
1	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
2	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
3	с нарушениями зрения	Б
4	с нарушениями слуха	Б
5	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2	Вход (входы) в здание	ДПВ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (О, Г, У)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У); ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: Территория, прилегающая к зданию (участок), Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации), Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта), Санитарно-гигиенические помещения, Система информации и связи (на всех зонах) -**ДЧ-В**. Вход (входы) в здание- **ДПВ**, Пути движения к объекту (от остановки транспорта) - **ДЧ-И (О, Г, У)**.

Приложения к Акту: фотографии.

Акт составлен в 2 (двух) экземплярах:

1-й экз. – в организации, расположенной на объекте;

2-й экз. – в общественном объединении инвалидов.

Председатель правления

местной общественной

организации помощи инвалидам

«Открытый мир»



И.В.Фабер/

Директор

МБОУ «Ульт-Ягунская СОШ»

/Н.Н. Астапенко/



Приложение 1
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
« 20 » ноября 2024г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Ульт-Ягунская средняя общеобразовательная школа», адрес: Российская Федерация, Ханты Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, с.п. Ульт-Ягун, ул. 35 лет Победы, дом 1/1

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	№1	3	Вход на территорию оборудован доступными элементами информации об объекте	Все		
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	№2	3-5	Отсутствует тактильные полиуретановые плитки, предупреждающую об изменении профиля рельефа или смене направления движения.	Все С	Оборудовать тактильной полиуретановой плиткой с конусообразными рифами, предупреждающую об изменении профиля рельефа или смене направления движения.	Текущий ремонт.
1.3	Автостоянка и парковка	нет	-	1-2	Отсутствуют выделенные места для автостоянки и парковки автотранспорта инвалидов, вертикальные и горизонтальные знаки. Отсутствует кнопка вызова.	К	Оборудовать места парковки за пределами землеотвода. Установить вертикальный знак и нанести горизонтальную разметку. Установить кнопку вызова	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
	ОБЩИЕ требования к зоне					Все	Оборудовать тактильной полиуретановой плиткой с конусообразными рифами, предупреждающую об изменении	Текущий ремонт.

						профиля рельефа или смене направления движения.	
--	--	--	--	--	--	---	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В		2,3,5	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем;; ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно;

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: **Уровень доступности- ДЧ-В.**

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Ульт-Ягунская средняя общеобразовательная школа», адрес: Российская
Федерация, Ханты Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, с.п. Ульт-Ягун, ул. 35 лет Победы, дом 1/1

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	Есть		8,9	-	-	-	-
2.2	Пандус (наружный)	Есть		6,7	-	-	-	-
2.3	Входная пло- щадка (перед дверью)	Есть		11,10	-	-	-	-
2.4	Дверь (входная)	Есть		11	-	-	-	-
2.5	Тамбур	Есть	№56	15,16	-	-	-	-
	ОБЩИЕ тре- бования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ДПВ	56	8-11, 13-16	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно;

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Уровень доступности- ДПВ

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т. ч. путей эвакуации)

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Ульт-Ягунская средняя общеобразовательная школа», адрес: Российская Федерация, Ханты Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, с.п. Ульт-Ягун, ул. 35 лет Победы, дом 1/1

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания)	Есть	№24	17,18	Соответствует	-	-	-
3.2	Лестница (внутри здания)	Есть	№49, 50	17, 21-23	Соответствует	-	-	-
3.3	Дверь	Есть	№25	30	Соответствует	-	-	
3.4	Пути эвакуации (в т. ч. зоны безопасности)	Есть	№ 51	29	Отсутствует незадымляемая зона безопасности с обеспечением селекторной связью.	Все	Оборудовать не задымляемую зону безопасности с обратной селекторной связью.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует незадымляемая зона безопасности с обеспечением селекторной связью.	Все	Оборудовать незадымляемая зона безопасности с обеспечением селекторной связью.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т. ч. путей эвакуации)	ДЧ-В	24, 25, 49, 50, 51	17,18, 21-23, 29, 30	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно

частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Уровень доступности -ДЧ-В.

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Ульт-Ягунская средняя общеобразовательная школа», адрес: Российская Федерация, Ханты Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, с.п. Ульт-Ягун, ул. 35 лет Победы, дом 1/1

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Зона целевого назначения (каб. 107)	есть	№ 1	37				
4.2	Кабинетная форма обслуживания	Есть	№ 36, 22, 22, 17	36, 38-40	Вдоль стен отсутствуют горизонтальные поручни. Они есть но прерывные	все	Установить горизонтальные поручни от пола 0,9-1,2 м.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
4.3	Зальная форма обслуживания (актовый зал, спортивный зал)	Есть	№ 4, 7	41, 45	Вдоль стен отсутствуют горизонтальные поручни.	С	Установить горизонтальные поручни от пола 0,9-1,2 м.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
	ОБЩИЕ требования к зоне				Вдоль стен отсутствуют горизонтальные поручни.	С	Установить горизонтальные поручни от пола 0,9-1,2 м.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) зона обслуживания инвалидов	ДЧ-В	1,4,7,17,22,22,36	36-41,45	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Уровень доступности - ДЧ-В.

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
«20» ноября 2024 г.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Ульт-Ягунская средняя общеобразовательная школа», адрес: Российская Федерация, Ханты Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, с.п. Ульт-Ягун, ул. 35 лет Победы, дом 1/1. (учебный центр)

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	Есть	№ 8,9	25-27	Отсутствует информация о санитарно-гигиеническом помещении. Отсутствуют тактильные напольные направляющие.	С	Предусмотреть установку информации о санитарно-гигиеническом помещении. Установить тактильные напольные направляющие.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствуют тактильные напольные направляющие.	С	Установить тактильные напольные направляющие.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В	8,9	25-27	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Уровень доступности - ДЧ-В

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
«22» ноября 2024г.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Ульт-Ягунская средняя общеобразовательная школа», адрес: Российская Федерация, Ханты Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, с.п. Ульт-Ягун, ул. 35 лет Победы, дом 1/1. (учебный центр)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	Улица, 24, 36 50, 8, 9, 51, 50, 14, 21, 38	4, 10, 11, 17-19, 20, 9, 20, 25, 29, 30, 31-35, 36-42		Все		
6.2	Акустические средства	есть	Улица, 24, 7	13,14, 43, 44	Отсутствует комплексная система информации, которая позволит инвалиду определить место своего положения в помещении и свободно продвигаться в задании	Все	Оборудовать комплексной системой информации, которая позволит инвалиду определить место своего положения в помещении и свободно продвигаться в задании	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

6.3	Тактильные средства	есть	Улица 5 6, 24, 36, 8, 1, 50, 51, 9, 14, 38, 21, 32	4,6,8,1 0,16,18 , 19, 21,22,2 5, 27- 35,36- 42		С		
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует комплексная система информации, которая позволит инвалиду определить место своего положения в помещении и свободно продвигаться в задании	Все	Оборудовать комплексной системой информации, которая позволит инвалиду определить место своего положения в помещении и свободно продвигаться в задании	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-В	-	-	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению : Уровень доступности - ДЧ-В.

ФОТО МБОУ «УЛЬТ-ЯГУНСКАЯ СОШ»

Фото № 1. Парковка



Фото № 2. Парковка



Фото № 3. Калитка



Фото № 4. Информационная мнемосхема




Фото № 5. Пути движения по территории




Фото № 6. Пандус



Фото № 7 Пандус



Фото № 8 Лестница (наружная)




Фото № 9 Лестница (наружная)




Фото № 10 Информационная тактильная вывеска



Фото № 11 Входная площадка
(информационное световое табло)



Фото № 12 Зона отдыха




Фото № 13 Звуковой информационный маяк




Фото № 14 Звуковой информационный маяк




Фото №15 Тамбур



Фото № 16 Тамбур




Фото № 17 Холл 1 этаж




Фото № 18 Холл 1 этаж




Фото № 19 Холл 1 этаж




Фото № 20 Холл 1 этаж (информационный терминал)




Фото № 21 Холл 1 этаж




Фото № 22 Холл 1 этаж




Фото № 23 -1 этаж подъем по лестнице




Фото № 24 -1 этаж подъем по лестнице



Фото № 25 Санузел 1 этаж




Фото № 26 Санузел 1 этаж



Фото № 27 Санузел 1 этаж




Фото № 28 Холл 1 этаж Светонакопительная
мнемосхема (план эвакуации)





Фото № 29 Путь эвакуации



№ Фото № 30 Вход на лестницу




Фото № 31 Холл 1 этаж




Фото № 32 Лестница




Фото № 33 Лестница




Фото № 34 Вход на 2 этаж



Фото № 35 Коридор 2 этаж
Светонакопительная мнемосхема (план эвакуации)




Фото № 35 Коридор 2 этаж




Фото № 36 Учебный кабинет 2 этаж



Фото № 37 Спортивный зал




Фото № 38 Учебный кабинет 2 этаж




Фото № 39 Учебный кабинет 1 этаж




Фото № 40 Учебный кабинет 1 этаж



Фото № 41 Актальный зал 3 этаж



Фото № 42 Коридор 3 этаж
Светонакопительная мнемосхема (план эвакуации)




Фото № 43 Актuый зал индукционная система




Фото № 44 Портативная информационная
индукционная система



Фото № 45 Спортивный зал

